


### 出来形管理Excelツールの全体像



入力するのは、このシート達です。  
各特性と設計値、実測結果を入力します。  
差の計算や、総括表への集計・能力図の作成は「帳票出力」ボタンをクリックすることで自動化されます。  
出来形管理図表への入力方法は、次のページを参照してください。