



24森整 第179号
平成24年11月8日

長崎県建設業協会長 様
長崎県森林土木建設業協会長 様

長崎県農林部森林整備室長



森林土木工事等における労働災害の未然防止について

このことについて、別紙のとおり林野庁から通知がありましたので、労働災害の未然防止に万全を期するよう貴協会員に対し周知・指導をお願いします。

特に切土作業中の事故や法面からの転落、伐採作業中の事故が多数見受けられるため、労働安全衛生規則等の遵守を徹底されるようご留意願います。

(担当: 森林整備班 徳永)

(担当: 治山班 保利)

事 務 連 絡

平成 24 年 11 月 7 日

各都道府県森林整備（林道）担当課長 殿

林野庁森林整備部整備課
林道事業班担当課長補佐


林道開設工事等における労働災害の未然防止について

民有林林道工事の実施に当たっては、労働安全の確保を図りつつ、効率的、効果的な施工に努めるようお願いしているところですが、林道工事において9月以降連続して3件の重大（死亡）災害が発生し、極めて憂慮すべき状況にあります。

つきましては、現在、林道工事の最盛期を迎えていることと思われませんが、工事のさらなる安全確保を図るため、労働安全衛生法、労働安全衛生規則等を遵守するとともに、現地に適合した安全指導を実施する等により安全管理体制の確立に努め、労働災害の未然防止に万全を期するように改めてお願いします。

なお、指導にあたっては、「森林土木工事安全施工技術指針の作成について（平成 15 年 3 月 27 日付 14 林整計第 360 号）」及び別添「林道工事中における重大事故の発生状況（H23 年度及び H24 年度）」等を参照願います。

また、関係する市町村等の林道関係事業実施主体に対して、この趣旨を十分周知されたく重ねてお願いします。



林道工事中における重大事故の発生状況（H23 年度）

No. 1

	年 月	都道府県	実施主体	作業種	発 生 状 況 等
1	4 月 11 日 11:00 頃	島根県	(独)森林 総合研究 所 森林 農地整備 センター	切土掘削	死亡：男性 54 歳 バックホーを運転し、落石防 護柵に堆積した土砂を始点側へ かき出した後、終点側に移動し た際に、バックホーと共に 30 m 下の川へ転落し被災
2	5 月 20 日 14:30 頃	長野県	飯田市	法面改良	死亡：男性 44 歳 高さ 3 m の位置で法面整形中、 高さ 9 m から法面が崩落、被害 者は転落後、首まで土砂に埋ま ったうえ両足切断、搬送時に死 亡。
3	8 月 22 日 13:30 頃	富山県	富山市	橋梁組み立 て	死亡：男性 32 歳 橋梁組み立てでボルト締め作 業中、誤って 8 m 下に頭から転 落。ヘリで病院に搬送後、脳挫 傷で死亡。 なお、被災者は命綱を巡らす ロープの支柱をまたぐ際に、再 度命綱をつけ直すことを怠って いた。
4	12 月 24 日 9:08 頃	埼玉県	埼玉県	切土掘削	死亡：男性 32 歳 山側で大型ブロック積工の基 礎工事を実施中、法面が高さ 10m 幅 10m に渡って崩落。作業員等 3 名が生き埋めとなり、2 名は 救出されたが 1 名が死亡。

	年 月	都道府県	実施主体	作業種	発 生 状 況 等
5	3月25日 14:00頃	青森県	青森県	切土掘削	死亡：男性 62歳 雪の坂道でユニック車（3 t） の運転手がサイドブレーキは引 いたもののエンジンをかけっぱ なして降車、下がってきたトラ ックの後輪に巻き込まれて被災

林道工事中における重大事故の発生状況（H24 年度）

No. 1

	年 月	都道府県	実施主体	作業種	発 生 状 況 等
1	9 月 13 日 8:20 頃	長野県	大鹿村	仮設構台の 撤去	死亡：男性 59 歳 ユニック車（4 t）が移動のためアウトリガーの収納を始めたところ、後退しアウトリガーと擁壁の H 鋼若しくは地面に挟まれ被災。
2	10 月 21 日 16:20 頃	北海道	北海道	不陸均し	死亡：男性 24 歳 被災者は後片付け作業中に、後退してきたバックホーにひかれ被災。
3	11 月 2 日 10:30 頃	静岡県	静岡県	支障木伐倒 作業	死亡：男性 70 歳 伐倒作業中、強風に煽られた伐倒木が予想外の方に動き、斜め下方にいた被災者の上に倒れ被災。