

H25-08080-00601

平成26年1月8日

建設関係団体 各位

長崎県土木部建設企画課長



公共工事の年度末における事故防止について

初春の候、皆様におかれましては、ますますご清祥のことと存じます。

また、日頃から本県の土木行政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。

さて、日頃から工事における安全確保について貴下会員へご指導いただいていることと思いますが、今年度は、12月末時点の事故発生件数が過去2カ年を上回るペースとなっています。これから年度末を迎え工事完成に向けて慌しくなり事故が発生しやすい状況になることが懸念されますので、貴団体におかれましては、貴下会員に対して、適切な安全対策を講じて頂くよう指導、注意喚起の徹底をお願いいたします。

●事故種類別発生件数

| 年度  | 合計 | 工事<br>事故 | 公衆<br>災害 | 物損<br>事故 | その<br>他事<br>故 | 重大<br>事故 | うち<br>死亡<br>事故 |
|-----|----|----------|----------|----------|---------------|----------|----------------|
| H24 | 40 | 24       | 2        | 14       | 0             | 7        | 0              |
| H25 | 39 | 21       | 2        | 16       | 0             | 8        | 1              |

※重大事故とは工事事故の休業日数4日以上事故（死亡事故は内数）

※発生件数には、土木部・漁港工事・委託業務を含む

①月毎の事故発生件数

| 年度  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| H23 | 3  | 2  | 4  | 2  | 5  | 4  | 5   | 4   | 0   | 3  | 5  | 8  | 45 |
| H24 | 1  | 6  | 1  | 6  | 3  | 1  | 2   | 5   | 3   | 3  | 5  | 4  | 40 |
| H25 | 1  | 3  | 3  | 7  | 3  | 6  | 7   | 5   | 4   |    |    |    | 39 |

※詳細は別添文書を参照。

担当課：土木部建設企画課  
技術情報班  
TEL095-894-3023

## 工事事故の発生状況 (12月末時点)

### ●事故種類別発生件数

| 年度  | 合計 | 工事<br>事故 | 公衆<br>災害 | 物損<br>事故 | その他<br>事故 | 重大<br>事故 | うち<br>死亡<br>事故 |             |
|-----|----|----------|----------|----------|-----------|----------|----------------|-------------|
| H24 | 40 | 24       | 2        | 14       | 0         | 7        | 0              | ・・・年間件数     |
| H25 | 39 | 21       | 2        | 16       | 0         | 8        | 1              | ・・・12月末時点件数 |

※重大事故とは工事事故の休業日数4日以上のある事故（死亡事故は内数）

※発生件数には、土木部・漁港工事・委託業務を含む


### ①月毎の事故発生件数

| 年度  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| H23 | 3  | 2  | 4  | 2  | 5  | 4  | 5   | 4   | 0   | 3  | 5  | 8  | 45 |
| H24 | 1  | 6  | 1  | 6  | 3  | 1  | 2   | 5   | 3   | 3  | 5  | 4  | 40 |
| H25 | 1  | 3  | 3  | 7  | 3  | 6  | 7   | 5   | 4   |    |    |    | 39 |


### ②月毎の事故発生件数 累計

| 年度  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|-----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| H23 | 3  | 5  | 9  | 11 | 16 | 20 | 25  | 29  | 29  | 32 | 37 | 45 |
| H24 | 1  | 7  | 8  | 14 | 17 | 18 | 20  | 25  | 28  | 31 | 36 | 40 |
| H25 | 1  | 4  | 7  | 14 | 17 | 23 | 30  | 35  | 39  |    |    |    |

①月別の発生件数



②月毎の事故発生件数 累計



※事故発生件数については、H23より年間40件代と多発傾向にあるが、今年度についても同様の発生率で推移しており9月以降は、過去2カ年を上回っている。

(参照 グラフ②)

※事故発生件数は前年度と比較し、今年度は夏場過ぎにかけた9、10月が前年度を大きく上回っており、今後年度後半にあたり、さらに事故発生防止に努めなければ前年度事故件数を超えることが懸念される。

(参照 グラフ①)

※9月以降休業4日以上のある重大事故が6件発生している。

クレーン機能のないバックホウによる振動ローラーの吊上げ、移動作業で、取り外し時に作業員の左手指が挟まれ不全断裂し、労働基準監督署より元請、下請業者に対しては正勧告が出された事故をはじめ、1.5m程度の高さからの墜落事故(2件)やオーガヘッドのヘッド交換作業での挟まれ事故等が発生している。